

## 事故発生に関するお知らせ

2026年3月10日9時45分頃、大王製紙株式会社可児工場（住所：岐阜県可児市）におきまして、定期修理中の設備にて事故が発生し、現在、現場検証が行われております。状況につきまして、以下の通りお知らせいたします。

近隣の方々をはじめ、多くの関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしておりますこと、深くお詫びを申し上げます。

原因の究明を進めるとともに、再発防止に努めてまいります。

### 記

1. 発生日時

2026年3月10日9時45分頃

2. 発生場所

大王製紙可児工場内、1系キルン設備（パルプ製造設備の一部）

3. 発生状況

定期修理中の設備建屋内で、一酸化炭素を含む燃料ガスが漏洩しました。  
漏洩原因は現在、調査中です。

4. 被害の状況

- ・人的被害 協力会社社員5名、大王グループ社員1名が救急搬送されました。  
搬送時には2名の意識がありませんでしたが、意識は回復し、治療中です。
- ・環境被害 周辺地域での環境被害は報告されていません。
- ・物的被害 物的被害は報告されていません。

5. 製品供給

現時点での影響はありません。

6. 業績への影響

現在、精査中です。

以上