

各 位

2019 年 1 月 17 日
大王製紙株式会社

火災発生に関するお知らせ(第 2 報)
(被害状況と発生原因及び対策について)

2019 年 1 月 6 日(日)に当社三島工場(愛媛県四国中央市)において発生しました火災事故につきまして、近隣住民の皆様、お取引先、近隣企業、関係行政機関、株主の方々等、多くの関係者の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

その後の火災事故の被害状況と発生原因及び対策についてお知らせいたします。

なお、火災の影響により一部生産設備の操業を見合わせておりましたが、1 月 14 日(月)に全面復旧しております。

記

1. 発生場所 三島工場動力設備ヤード内にある燃料破砕機から出火
2. 発生日時 2019 年 1 月 6 日(日) 午前 2 時 5 分頃 出火※
午前 4 時 45 分 鎮圧
午前 8 時 00 分 鎮火

※火災発生の時刻につきましては、1 月 6 日付「火災発生に関するお知らせ」では、2 時 16 分としておりましたが、その後の調べで 2 時 5 分頃と判明いたしました。

3. 被害状況について

人的及び環境面の被害はありません。

物的被害については、三島工場動力設備ヤード内にある燃料を破砕する破砕機や搬送コンベアなど 1,187 m²相当部分を焼失いたしました。

4. 発生原因(推定)並びに対策について

- 1) 火災発生元である破砕機を分解し内部の確認を行いました。設備異常や機械整備上の問題はなく、当社では発火原因を以下の通りと推定しております。
 - ・金属片や石などの硬い異物が破砕機に入り、刃との接触により火花が発生し燃料に引火した可能性
 - ・破砕物(燃料)が刃の上に貼りつき、刃の摩擦熱で^{くすぶ} 燻った後、破砕物に引火した可能性
- 2) このような火災を起こさぬよう、当社グループ国内外の全工場において、防火体制、消火体制、延焼対策等の総点検を行い、再発防止の徹底に努めてまいります。

5. 復旧状況について

破碎機やコンベア等の設備が焼失した影響で、関連する一部の生産設備を停止しておりましたが、1月14日(月)に全面復旧しております。

6. 連結業績への影響について

連結業績への影響については軽微です。

【お問い合わせ先】

大王製紙株式会社 四国総務部

増田、小^こ佐^さ田

TEL 0896-23-9001